



SERVICE INFORMATION - ATRAN VELO CARRIER 4

Pinolskrue med krater

Vi har oplevet at nogle cykler bliver leveret med bagagebærer, der ikke har den rigtige pinolskrue monteret. Den forkerte pinolskrue er kendetegnet ved at have et fladt hoved og ikke udhulet hoved (krater). Hvis dette er tilfældet, kan der bestilles nye pinolskruer under varenummeret 51783 på tlf. 7027 2623.





**Forkert pinolskrue,
bemærk fladt hoved**



Korrekt pinolskrue

Ny forbedret stay til eksisterende bagagebærer

I nærmeste fremtid vil det blive muligt at bestille nedenstående løsning bestående af et beslag og en ny stay til montering på den eksisterende bagagebærer. Denne løsning kan spændes ordentligt og vil forhindre bagagebæreren i at gå løs. Når løsningen er klar vil der blive sendt en servicemeddelse ud.





Ny revideret version af bagagebærer til 2020

Den nye bagagebærer er blevet redesignet for at imødekomme problemerne med montering på stel, montering af batteri og sadelhøjde. Dette vil være en løbende ændring.

Af rettelser kan nævnes:

- Tilbageflytning af batterisektion, så det nu er muligt at sætte sadlen helt ned.
- Nyt beslag til fastgørelse på stel. Dette gør det muligt at justere bagagebæreren med en fastnøgle.
- Aluminiumspladen til montering af batteriskinnen er nu udarbejdet i ét stykke for at forhindre skævhed.

